

Návod na otočný kondenzátor TESLA EK 215 24 a WN 705 05


Popis, montáž a váhy sú spoločné pre obidva kondenzátory. Technické údaje sú uvedené pre každý kondenzátor zvlášť.

• POPIS

Otočný kondenzátor EK 215 24, počasíme WN 705 05 (so vzduchovým dielektrikom) je dvojitý kondenzátor s dobrými elektrickými a mechanickými vlastnosťami, vhodný pre vysokofrekvenčné prístroje všetkých druhov. Nosná kostra kondenzátora je zhorená zo silného oceľového plechu. Dosky statora i rotora sú vyrobené z valcovaného hliníka a spôsobivo zanitované do oceľových mriežok. Rotory kondenzátora sú pripájané na os, ktorá zaručuje pomocou postriebenej spružiny zo špeciálnej zlatiny bezchybný styk s kostrou. Statory sú upevnené v kostre pomocou izolátorov. Aby sa dosiahli najlepšie vysokofrekvenčné vlastnosti, je izolačný materiál tzv. kalit použitý v najmenšom množstve, hoci sa vyznačuje zvlášť malými dielektrickými stratami. Os rotora sa otáča v dvoch ložiskách, ktoré sú uložené v čelných stenach. Predné ložisko je prevedené ako radiálne, zadné, gurkové, zachytáva aj axiálny tlak smerového pera. Priebežné otáčanie rotora znemožňuje priečka z oceľového drôtu, upevnená medzi prednú a prostrednú stenu kostry. O túto priečku sa zachytávajú dosky rotora. Na prednej strane kondenzátora je oska rotora o 6 mm predĺžená (kvôli pripojeniu prevod. kotúča alebo ukazovateľa a pod.

• TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|---|------------------------|-----------|
| Kapacita | EK 215 05 | WN 705 05 |
| Priebeh kapacity (viď. obr.) | 10—410 pF | 14—496 pF |
| Presnosť v priebehu 15°—180° | približne logaritmický | ± 1% |
| Izolačný odpor | 5,000 MΩ | |
| Odpor stratový pre 100 pF (pri 1,500 kc/s) | 10 MΩ | |
| Skúšobné napätie | 300 V | — |
| Točný moment na hriadele max. | 500 g/cm | |
| Moment ohybu na hriadele (merané od prednej steny krytu) max. | 2,000 g/cm | |
| Tlak v smere osi max. | 500 g | |



Priebeh kapacity.

■ MONTÁŽ


Kondenzátor môžeme pripojiť pomocou skrutiek M3 v troch bodech, čo zaistuje jeho stabilitu. U prijímačov so zvlášť veľkou citlivosťou je výhodné pripojiť kondenzátor na pružiacu podložku z mäkkej gumy. Vývody od statorov sú vyvedené každý zvlášť na pravej strane kondenzátora. Vývod od cibidvoch rotorov je spoločný, nachádza sa v predu, a to tiež na pravej strane kondenzátora.

- Upozornenie:
1. S kondenzátorom zaobchádzajte vždy opatrne, aby ste neporušili jeho vyváženie a nepoškodili kálové izolátory statorov.
 2. Priebeh kapacity je v tolerančných medziach nastavený už v továrni, preto je neprípustné ohýbať segmenty na krajných doskách rotorov.
 3. Pri montáži ladiaceho zariadenia dbajte, aby nevznikol tlak ani tāh v smere osi kondenzátora.

4. Upevnenie kostry kondenzátora na chassis prístroja musí byť rovnocenné, aby neboli nosník deformovaný.
5. Pricinovanie prívodov, najmä na vývody statorov, musí sa diat' vždy pomocou pasty, neobsahujúcej kyseliny, lebo inak sa poškodia dobré vysokofrekvenčné vlastnosti kondenzátora.
6. Mechanické namáhanie osi kondenzátora nesmie nikdy prestúpiť maximálne dovolené hodnoty.

• ROZMERY A VÁHY:

| | |
|-----------------|---------|
| Maximálna výška | 62 mm |
| Maximálna šírka | 53 mm |
| Maximálna hĺbka | 66 mm |
| váha | 0,19 kg |



Rozmerový náčrtok kondenzátora.



PV 121 18

FZB 3829—54.